



Protokol o Preventívnej prehliadke plynového spotrebiča

Názov a typ spotrebiča:

Výrobné číslo spotrebiča:

1 kus Plynový ohrievač vody HEIZER

nečitateľné

Dátum uvedenia do prevádzky:neznámy.....

Pravidelný servis: áno

* nehodiace sa prečiarknite

** Nekondenzačný / Kondenzačný plynový kotol*

** krížikom prosím označte vykonanú činnosť

<input type="checkbox"/>	vyčistenie hlavných horákov (príp. zapaľovacieho horáčika)
<input type="checkbox"/>	kontrola činnosti regulačných a bezpečnostných termostátov
<input type="checkbox"/>	kontrola stavu ionizačnej a zapaľovacích elektród
<input type="checkbox"/>	kontrola stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín
<input type="checkbox"/>	kontrola činnosti obéhového čerpadla
<input type="checkbox"/>	vyčistenie výmenníka
<input type="checkbox"/>	kontrola a prípadné doplnenie tlakov v expanznej nádrži
<input type="checkbox"/>	kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru
<input type="checkbox"/>	kontrola a v prípade potreby vyčistenie filtra vykurovacej sústavy
<input type="checkbox"/>	kontrola nastavenia regulácie vykurovacieho systému
<input type="checkbox"/>	overenie správneho odľahu spalín
<input type="checkbox"/>	kontrola anódy ohrievača, vnútornej časti zásobníku a poistného ventilu TUV
<input type="checkbox"/>	orientačná kontrola elektroinštalácie
<input type="checkbox"/>	kontrola spaľovania, prípadné nastavenie
<input type="checkbox"/>	demontáž, montáž a vyčistenie ventilátora
<input type="checkbox"/>	vyčistenie sifónu odvodu kondenzátu
<input type="checkbox"/>	kontrola havarijných stavov kotla

** Plynový ohrievač vody

<input type="checkbox"/>	** vizuálna kontrola plášťa ohrievača
<input type="checkbox"/>	** kontrola tesnosti pripojenia vody
<input type="checkbox"/>	** kontrola tesnosti pripojenia plynu a samotnej plynovej skupiny
<input type="checkbox"/>	** orientačná kontrola elektroinštalácie
<input type="checkbox"/>	** kontrola funkcie poistného ventilu
<input type="checkbox"/>	kontrola anódy ohrievača
<input type="checkbox"/>	** vyčistenie trysiek plynu a horákov
<input type="checkbox"/>	kontrola vnútornej nádrže ohrievača, prípadne jej chemické vyčistenie od usadenín a nánosov vodného kameňa

Iný plynový spotrebič:

Výsledky emisnej kontroly

*** sem prosím vypíšte činnosti, ktoré ste vykonali v rámci prehliadky iného typu plynového spotrebiča

Výsledok prehliadky spotrebiča a odporúčenie technika:


Plynové zariadenie nie je schopné bezpečnej prevádzky. Jeho vnútorný obal prejavil značnú známku deštrukcie spôsobenú hrdzou - to znamená že je prehrzavený a nie je možná ďalšia oprava.

Preventívnu prehliadku vykonal: Juraj Bariš JURŠÍK

Dňa: 28.02.2022

Pečiatka a podpis technika:

Identifikačné údaje o zákazníkovi:

	Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 Nemšová 914 41
	Prevádzka: MsŠH
Identifikačné číslo technika: č. 0017 - INT/2017 PZ O Ah	telefón:
	e-mail:

Inventárna karta hmotného a nehmotného investičného majetku

Platná mena EUR

Názov majetku: Plynový ohrievač Heizer		Inventárne číslo: 7007 02	
Druh majetku: 022 - Inventár		Množstvo: 1 ks	
Vstupná cena	Zostatková cena	Účtovné odpisy: 4 732.13	
účtovná: 4 732.13	účtovná: 0.00	skupina: 2	
daňová: 4 732.13	daňová: 4 732.13	počet rokov: 0	
Dátum zaradenia: 24.09.2002	Spôsob obstarania:		
Dátum vyradenia:	Umiestnenie / prac.: Športová hala 32 - Nemšová		
Zodp. osoba: Vladimír Gajdoš			
Výrobca:		Dodávateľ:	
Výrobné číslo:		Rok výroby:	
Klasifikácia produkcie (KP):		Životnosť:	
		Klasifikácia produktov podľa činností (CPA): 28.99	
Druh pozemku:			
Parcelné číslo:	Výmera v m²:	Číslo LV:	Číslo EL:
Popis majetku:			
Rozpis ceny podľa zdrojov			
Zaradenie: 4 732.13	Tech. zhodn.: 0.00	Zníženie ceny:	0.00
	TZ mimo ROS: 0.00		
4732.13, Vlastné, Rozpočet obce Mesto Nemšová			

